



Bericht für den Gast



Rezeption im Familienferiendorf Rerik

Familienferiendorf Rerik

Anschrift John-Brinckman-Str. 6c
18230 Ostseebad Rerik

Kontaktdaten Tel.: 038296 / 72112
E-Mail: familienferiendorf@awosano.de
Web: www.awosano.de



Prüfergebnis

Das **Familienferiendorf Rerik** wurde am 22.05.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2017 bis Mai 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	u.a. keine Kennzeichnung der Parkplätze für Menschen mit Behinderung
Eingang Rezeption Tagungsraum „Roter Raum“ 1. OG	✓	✓	✓	✓	Türbreite 80 cm
Bibliothek 1.OG	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm
Aufzug zum Tagungsraum und Bibliothek Speiseraum	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Appartement A9: Schlafräum	✓	✓	-	-	u.a. Türbreite 82 cm
Appartement A9: Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm
Haus Möwe D14: Schlafräum	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Haus Möwe D14: Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm
Haus Seeadler B7: Schlaf- und Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen teilw. unter 120 cm x 120 cm



Schwimmbad	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC im Schwimmbad	✓	✓	-	-	u.a. WC von links nicht anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Ferienanlage ist autofrei. Parkplätze werden durch die Verwaltung zugewiesen. Besonderer Platzbedarf beim Ausstieg wird berücksichtigt. Die drei Stellplätze für Menschen mit Behinderung sind nicht gekennzeichnet (Stellplatzgröße: 345 cm x 495 cm).
- Vom Parkplatz gelangt man über einen 50 m langen, leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Die Eingangstür ist 85 cm breit und öffnet automatisch. Der 2. Flügel kann zusätzlich geöffnet werden.
- Die Rezeption ist 74 cm bis 109 cm hoch.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.



- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder mit dem Aufzug erreichbar.
- Die Bibliothek und der Tagungsraum „Roter Raum“ sind über einen Aufzug erreichbar. Die Kabinengröße im Aufzug beträgt 110 cm x 155 cm (Türbreite: 90 cm). Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet. Die Höhe der Befehlsgeber beträgt 93 cm bis 114 cm.
- Es sind im Speiseraum unterfahrbare Tische vorhanden.
- Ein Personenlift steht für den Einstieg ins Schwimmbecken zur Verfügung (Plattformgröße 48 cm x 45 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, ein Pflegebett kann vom externen Dienstleister zur Verfügung gestellt werden.

Appartement A9 mit Küche, Wohn- und Schlafraum sowie Sanitärbereich

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 70 cm x 160 cm und rechts 140 cm x 160 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 150 cm.
- Die Küchenarbeitsfläche, Herd, Spüle und Esstisch sind unterfahrbar.
- Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 90 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken 160 cm x 110 cm;
 - rechts neben dem WC 107 cm x 55 cm;
 - links neben dem WC 125 cm x 55 cm.
- Es sind beidseitig am WC Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Haus Möwe D 14 mit Wohn-, Schlafraum (Doppelzimmer) und Kochnische sowie Sanitärbereich (Ferienwohnung)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, rechts neben dem Bett 130 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 180 cm.



- Die Küchenzeile im Wohnraum ist nicht unterfahrbar.
- Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 95 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken 130 cm x 140 cm;
 - rechts neben dem WC 140 cm x 52 cm;
 - von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Haus Seeadler B 7 mit Wohn- und Schlafraum (Einzelzimmer) sowie Sanitärbereich (Ferienwohnung)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 170 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 130 cm.
- Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 83 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
 - rechts neben dem WC 150 cm x 54 cm; von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung im Schwimmbad

- Die Tür zum WC wird mit einem Schlüssel geöffnet.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - rechts vom WC mindestens 90 cm x 70 cm; linksseitig ist das WC nicht anfahrbar;
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt im Speiseraum Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören. Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind vorhanden. Die elektroakustische Beschallungsanlage ist abschaltbar.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch angezeigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Appartement A 9, Haus Möwe D 14, Haus Seeadler B 7

- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür und das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (Ausnahme: im Barbereich und Restaurant nur in bestimmten Bereichen).
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Bedienelemente im Aufzug sind nicht taktil erfassbar. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen mit einseitigem Handlauf vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Beschilderungen sind nicht taktil erfassbar.
- Im Außenbereich sind Gehwegbegrenzungen teilweise visuell kontrastreiche und taktil erfassbar. Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) sind nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar, die Einfahrt in den Familienpark ist jedoch auffallend gekennzeichnet.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Informationen sind nicht als Piktogramme oder Bilder dargestellt.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.