



# Bericht für den Gast



Familienferiendorf Schillig

## Familienferiendorf Schillig – AWO SANO Nordsee GmbH

Anschrift

Inselstr. 2  
26434 Wangerland – Schillig

Kontaktdaten

Tel.: 04426 / 94890  
E-Mail: [schillig@awosano-nordsee.de](mailto:schillig@awosano-nordsee.de)  
Web: [www.awosano-nordsee.de](http://www.awosano-nordsee.de)

# Prüfergebnis

Das **Familienferiendorf Schillig** wurde am 21. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.






Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                 Barrierefreiheit geprüft             </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
<b>Eingang zur Rezeption</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Rezeption</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche am Tresen kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Speiseraum</b>	✓	✓	-	-	Breite der Schwingtür zum Speiseraum 84 cm
<b>WC für Menschen mit Behinderung am Speiseraum</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links am WC 43 cm x 66 cm, rechts 55 cm x 66 cm, vor dem WC kleiner als 120 cm x 120 cm
<b>Außenweg zu den Zimmern</b>	✓	✓	-	-	Wegbreite: 120 cm
<b>Doppelzimmer 27 und 34 mit Sanitärraum im Bettenhaus</b>	✓	✓	✓	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 55 cm x 90 cm, rechts 92 cm x 55 cm



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                 Barrierefreiheit geprüft             </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse: Ferienhaus</b>					
Eingang Ferienhaus	✓	✓	-	-	Türschwelle: 3 cm
Außenweg zum Ferienhaus	✓	✓	-	-	Wegbreite: 120 cm
Schlafzimmer im EG	✓	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/ immobilen Einrichtungsgegenständen 200 cm x 80 cm
Küche	✓	✓	-	-	Schmalste Durchgangsbreite in der Küche: 62 cm
Badezimmer	✓	✓	✓	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 130 cm x 70 cm, links 30 cm x 70 cm







 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse: Schwimmbadbereich</b>					
Umkleide / Duschaum und WC im Schwimmbadbereich	✓	-	-	-	u.a. Flurbreite zur Umkleide 140 cm, WC von rechts nicht anfahrbar, Bewegungsflächen im WC tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Schwimmbecken	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche an der Tür zum Schwimmbad kleiner als 120 cm x 120 cm, Schwelle zum Schwimmbad 3 cm
<b>Teilergebnisse: Freizeitbereiche</b>					
Aufenthaltsraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm 120 cm
Kinderspielzimmer	✓	✓	-	-	Türbreite: 81 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind fünf Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden. Die Stellflächen sind nicht gekennzeichnet (Stellplatzgröße: 214 cm x 590 cm, Entfernung zum Eingang: 10 m).
- Der Eingang zur Rezeption / Speiseraum ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Türen (Windfang) am Eingang sind Automattüren.
- Die Rezeption ist 75 cm hoch. Es gibt eine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar, teilweise sind Schwellen mit bis zu 5 cm Höhe vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Scooter, Rollator, Pflegebett, Duschstuhl
- Pflegepersonal steht bei Bedarf zur Verfügung.

### **Zimmer 27 und 34 mit Sanitärraum (baugleiche Doppelzimmer)**

- Der Außenweg vom Eingang Rezeption zum Bettenhaus (Doppelzimmer) ist 150 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 400 cm x 146 cm, links neben dem Bett 100 cm x 160 cm, rechts 200 cm x 160 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - an der Tür und vor dem WC 200 cm x 200 cm,
  - vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
  - links neben dem WC 90 cm x 55 cm, rechts 92 cm x 55 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 200 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Ferienhaus für Menschen mit Behinderung**

- Der Zugang zum Ferienhaus erfolgt stufenlos (Schwelle 3 cm). Der Außenweg vom Eingang Rezeption zum Ferienhaus ist 50 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Im Ferienhaus befinden sich im Erdgeschoss ein Doppelbettzimmer, ein Wohn- und Küchenbereich mit Terrasse und das Badezimmer mit Dusche und WC.
- In der Küche ist die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 160 cm x 160 cm groß.
- Der Esstisch ist unterfahrbar, Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 80 cm x 200 cm, links neben dem Bett 75 cm x 160 cm sowie rechts 70 cm x 160 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen
  - an der Tür und vor dem WC 200 cm x 200 cm,
  - vor dem Waschbecken 140 cm x 200 cm,
  - links neben dem WC 130 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Speiseraum**

- Die Türbreite beträgt 86 cm.
- Die Bewegungsflächen sind:
  - vor/hinter der Tür 87 cm x 140 cm,
  - vor dem WC 140 cm x 60 cm,
  - vor dem Waschbecken 140 cm x 100 cm,
  - links neben dem WC 95 cm x 70 cm, rechts 110 cm x 70 cm.
- Links am WC ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden, rechts gibt es keinen Griff.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.





### **Umkleidekabine mit Dusche und Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung**

- In der Umkleidekabine sind die Bewegungsflächen max. 200cm x 200 cm groß. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 130 cm. Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärbereich betragen
  - an der Tür 200 cm x 200 cm,
  - vor dem WC 200 cm x 120 cm,
  - vor dem Waschbecken 130 cm x 20 cm,
  - links neben dem WC 200 cm x 71 cm, rechts 38 cm x 71 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Größe der ebenerdigen Duschfläche beträgt 130 cm x 130 cm.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Duschrollstuhl

### **Schwimmbadbereich**

- Am Hauptschwimmbaden ist eine Treppe mit drei Stufen und beidseitigen Handläufen vorhanden.
- Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlifter, flache Treppenstufen und einen hochliegenden Beckenrand.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen gibt es nicht.



- In den erhobenen Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden
- Es steht ein WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Informationen / Beschilderungen sind in fotorealistischer und in Schriftform vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Faxgerät

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich zur Rezeption ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der stufen- und schwellenlose Zugang zur Rezeption / Speiseraum erfolgt über zwei Automatikglastüren (Windfang) ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Weitere Glastüren sind teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Gehbahnen sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet:
- Die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Eingang zur Rezeption von außen klar erkennbar, am Eingang zum Bettenhaus und zum Ferienhaus Nr. 20 nicht. .
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Eine Speisekarte ist nicht vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Beschilderungen sind in fotorealistischer Form (Bilder) oder als Piktogramme dargestellt.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.