

Bericht für den Gast



Fewo im Speicher Dambeck © AWO SANO Dambeck

Familienferienpark Dambeck

Anschrift

Dambeck 2
17237 Kratzeburg

Kontaktdaten

Tel.: 039822 / 20225
E-Mail: familienferienpark-dambeck@awosano.de
Web: www.familienferienpark-dambeck.de



Prüfergebnis

Der **Familienferienpark Dambeck** wurde am 7. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Es wurden der Speiseraum im Gutshaus sowie das Appartement 43 und der Tagungsraum im Speicher erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.




Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	u.a. Parkplatz nicht leicht befahr- und begehbar
Gutshaus Teilergebnisse:					
Nebeneingang mit Hublift	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum	✓	-	-	-	Wegbreite zwischen Nebeneingang und Speiseraum < 120 cm
Tagesbar	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	-	-	-	-	kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden
Speicher Teilergebnisse:					
Eingang	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür unter 120 cm x 120 cm
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße unter 110 cm x 140 cm
Appartement 43	✓	-	-	-	Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm
Seminar- und Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	



WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Erreichbarkeit der Badeseen Röthsee und Dambecker See	✓	-	-	-	u.a. Wegbreite unter 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 110 m).
- Zum Badesee Röthsee und zum Dambecker See gelangt man über einen nicht leicht begeh- und befahrbaren Weg. Ein Waldmobil (ein geländegängiger Rollstuhl mit Ballonbereifung) kann zur Verfügung gestellt werden.

Gutshof

- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang Gutshof hat eine Steigung von 15 % auf einer Strecke von 3 m. Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar.
- Am Nebeneingang befindet sich neben den Treppen ein Hublift. Dieser hat eine Plattformgröße von 134 cm x 214 cm. Die Tür des Nebeneingangs hat eine 2 cm hohe Schwelle.



- Der Zugang über den Haupteingang erfolgt nur über Treppen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 110 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.

Speicher mit Appartement 43

- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang Speicher hat eine Steigung von 6 % auf einer Strecke von 84 m. Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar.
- Die Eingangstür hat eine 4 cm hohe Schwelle
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 105 cm x 130 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 85cm.
- Alle weiteren Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Zugang zum Appartement 43 ist stufen- und schwellenlos.
- Im Wohnraum mit Küche sind die Bewegungsflächen mind. 120 cm x 120 cm groß. Anrichte/Arbeitsfläche, Herd und Esstisch sind unterfahrbar, die Spüle jedoch nicht.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich 2 sind an der Tür 100 cm x 200 cm groß, ansonsten mind. 150 cm x 150 cm. Ein Pflegebett kann vom externen Dienstleister zur Verfügung gestellt werden.
- Im Schlafbereich 1 beträgt die kleinste Durchgangsbreite 65 cm.

Sanitärraum im Appartement 43/Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Speicher

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - Appartement 43: rechts 200 cm x 70 cm, links 53 cm x 70 cm;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung: rechts 68 cm x 70 cm , links 53 cm x 70 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche im Appartement 43 ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Appartement 43

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Die Eingänge sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist nur am Eingang Gutshaus in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Am Familienferienpark Dambeck verläuft der „SpurenWeg“, ein 3,5 km langer Naturerlebnispfad mit Informationstafeln in Brailleschrift.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind nur am Gutshaus von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen nicht im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).